


Capteur de force

Modèle WMC



Principales caractéristiques

- Non-linéarité ± 0.1 % pleine échelle
- Utilise des jauges **Interface** auto compensées.
- Construction en inox
- Etendue de mesure de 90 kN, 130 kN et 220 kN
- protection en surcharge max : 150 % de la PE

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	
Paramètres métrologiques	
Non-linéarité, % PE	± 0.10
Hystérésis, % PE	± 0.10
Non-répétabilité, % PE	± 0.05
Dérive sous charge (20 mins)	± 0.05 %
Paramètres de Température	
Gamme de compensation °C	-10 à +45
Gamme d'utilisation °C	-54 à +121
Sensibilité au Zéro (%PE/°C)	± 0.0045
Sensibilité du gain (%/°C)	± 0.0072
Paramètres électriques	
Signal de sortie (mV/V)	2.0
Alimentation Vcc (max)	15
Résistance du pont (Ω)	350 ± 3.5
Balance du Zéro, %PE	± 1.0
Resistance d'isolation, M Ω	$\gt 5000$
Paramètres mécaniques	
Surcharge %PE	150%
Type de Calibration	T et C
Sortie connecteur	PT02E-10-6P

DIMENSIONS

Capacité	90, 130 et 220 kN
1	50.8
2	165.1
3	62.7
4	63.5
5	M36 4-6g
6	25.7
7	PTWIH-10-6P
8	Etiquette

12/2011

